

MEDIC 1 FACILITY



CONTACTOS E INFORMACION

Comentarios aceptados:

15 de Marzo de 2018 – 14 de Abril de 2018

Someta sus comentarios a:

Jeff Newschwander – Gerente del Sitio
Departamento de Ecología del estado de Washington
Oficina de la Región Central
1250 W Alder Street
Union Gap, WA 98903-0009
Teléfono: (509) 454-7842
Jeff.Newschwander@ecy.wa.gov

Repositorios para revisar documentos:

Biblioteca Pública de Yakima
102 N 3rd Street
Yakima, WA 98901
Teléfono: (509) 452-8541

Departamento de Ecología del estado de Washington
Oficina de la Región Central
1250 W Alder Street
Yakima, WA 98903-0009
Teléfono: (360) 407-6040
recordsofficer@ecy.wa.gov

Sitio Web del Programa de Limpieza de Sustancias Tóxicas de Ecología:

<https://fortress.wa.gov/ecy/gsp/Sitepage.aspx?csid=5597>

Sitio/Numero de Identificación

Facility Site ID: 16374394

Site Cleanup ID: 5597

Propuesta de Remoción de la lista de Sitios Peligrosos está Disponible para Revisión y Comentario Público

El departamento de Ecología del Estado de Washington (Ecología) propone remover el Sitio Medic 1, ubicado en 111 S 3rd Ave, en Yakima, de la Lista de Sitios Peligrosos (HSL por sus siglas en Inglés). La HSL enlista las propiedades contaminadas en el estado. El sitio esta categorizado como “5” en la lista. La categoría “1” representa el grado más peligroso comparado con otros sitios en la lista, mientras que la categoría “5” es la más baja.

Ecología pide sus comentarios sobre la propuesta de remover este Sitio de la HSL. Se le invita a revisar los documentos siguientes:

- *La Carta de Sin Acción Adicional (NFA por sus siglas en Inglés) del Sitio Medic 1, 2017 de Abril*
- *Investigación de Brecha de Datos del Sitio Medic 1, 2016 de Diciembre*
- Favor de enviar sus comentarios a Ecología para su consideración. Los comentarios se aceptaran del 15 de Marzo de 2018, hasta el 14 de Abril de 2018.

Antecedentes del Sitio

El Sitio anteriormente se usó como concesionario de autos y taller de reparación. Mientras opero como lote de venta de autos, tres tanques de almacenamiento subterráneo (USTs por sus siglas en Inglés) se ubicaban en el inmueble. Dos de los tanques contenían aceite de motor usado y el otro

contenía gasolina. Los tanques fueron removidos en 1994. No hubo evidencia de fuga de aceite en ese momento. Sin embargo, se encontró aceite en muestras colectadas debajo de los tanques cuando se removieron. Los niveles de aceite que se encontraron en las muestra tomadas excedieron los estándares de limpieza estatales.

En 2016, Ecología contrato una compañía consultora para barrenar orificios en el Sitio y colectar mas muestras. Las muestras fueron analizadas y no tuvieron productos de petróleo en exceso de los estándares de limpieza estatales.

Porque Emitir una Decisión de Sin Acción Adicional?

Basado en el muestreo ambiental, Ecología ha determinado que el sitio no representa una amenaza para la salud humana o el medio ambiente. Por lo tanto, Ecología expidió una determinación de No Acción Adicional y ha recomendado remover el sitio de la HSL.

Que Pasa a Continuación?

Después que el periodo de comentario público termine, Ecología revisara los comentarios recibidos durante el periodo de comentario público. Si no hay cambios necesarios, el Sitio será removido de la HSL.

Para más información acerca de las oportunidades de participación pública como juntas, audiencias, reuniones comunitarias y talleres, favor de visitar el Calendario de Participación Publica de Ecología en <https://ecology.wa.gov/Spills-Cleanup/Contamination-cleanup/Cleanup-sites/Toxic-cleanup-sites>.