

RECOLECCIÓN, VACIADO Y ELIMINACIÓN DEL AGUA DEL SEPARADOR

Recolección y vaciado del agua del separador



1 Use una cubeta de 5 galones con un agujero recortado en la tapa para poder introducir la manguera de la máquina de lavado en seco.

Verifique cada semana para asegurarse que la cubeta no se desborde.

Use un sistema de contención secundario para contener cualquier derrame.



3 Abra las puertas y ventanas y asegúrese de que su tienda este bien ventilada cuando vierta el agua del separador en el barril de residuos.



2 Use un overol o delantal y guantes de nitrilo desechables para protegerse la piel contra el agua del separador.

Use gafas protectoras para protegerse los ojos.



4 Después de verter cuidadosamente el agua del separador en el barril de residuos, limpie cualquier derrame de agua del separador con papel absorbente y colóquelo en el barril de residuos. Después de sellar el barril, arroje los guantes usados a la basura.

Eliminación del agua del separador

EL AGUA DEL SEPARADOR DEBE ELIMINARSE COMO UN RESIDUO PELIGROSO.

- NUNCA** evapore el agua del separador.
- NUNCA** la vierta por el escusado ni por el fregadero.
- NUNCA** la incorpore a la torre de refrigeración ni al sistema de agua.
- NUNCA** la vierta en el suelo.



5



Rotule el contenedor: TOXIC WASTE (residuos tóxicos) y la fecha en que comenzó a llenarlo.



Siempre solicite el recibo al proveedor de servicios de residuos peligrosos como PRUEBA de que usted los eliminó de manera adecuada.

Guarde el contenedor adentro o debajo de un área cubierta y asegurada. **NUNCA** lo guarde en un callejón ni en un estacionamiento.

Almacene los residuos en un contenedor **sellado** y resistente al **PERC**. No lo llene hasta arriba; deje por lo menos 4 pulgadas.



Pídale al establecimiento de desechos que le envíe un **Manifiesto de Residuos Peligrosos** firmado para asegurarse y **COMPROBAR** que recibieron sus residuos.

6



- ¡**PERC causa cáncer!**
- ¡**NO respire los vapores!**
- ¡**NO permita que entre en contacto con la piel!**

¡Mantenga el PERC fuera de nuestro aire y agua!

El PERC puede atravesar cemento y suelos y contaminar nuestro suministro de agua potable.

El costo promedio del saneamiento para eliminar el PERC varía de \$100,000 a \$1,000,000.

Los propietarios desean que usted siga las mejores prácticas de gestión para evitar la contaminación y derrames costosos.

Guarde los RECIBOS como prueba de que usted gestionó adecuadamente sus residuos de PERC.

Si necesita ayuda...

Detectores de fugas y libros de registros, registro y permisos de percloroetileno:

Agencias para el aire limpio en Washington, ecology.wa.gov/cleanairagencies

Residuos peligrosos: Departamento de Ecología del Estado de Washington:

Oficina Regional Central, 509-575-2490
Oficina Regional Este, 509-329-3400
Oficina Regional Noroeste, 206-594-0000
Oficina Regional Suroeste, 360-407-6300

Seguridad- seleccionar los mejores anteojos para proteger los ojos, guantes y overoles para proteger la piel o si alguien se lastima:

Departamento de Labor e Industrias del Estado de Washington, 1-800-423-7233

Accesibilidad ADA

El Departamento de Ecología se compromete a dar acceso a las personas con discapacidades a la información y servicios cumpliendo con los requisitos del Acta sobre los Estadounidenses con Discapacidades (ADA por sus siglas en Inglés) Sección 504 y 508 del Acta de Rehabilitación y la política del estado de Washington #188.

Para solicitar acomodación ADA para personas discapacitadas, comuníquese con el Departamento de Ecología al teléfono 360-407-6700 o por email a hwtrpubs@ecy.wa.gov. Personas con discapacidad auditiva pueden llamar el Servicio de Retransmisión de Washington al 711. Personas con discapacidad del habla puede llamar a TTY al 877-833-6341.

Publicación de Ecología 20-04-023, revisada en julio de 2021.

Re-publicada con permiso de Recursos para Promover la Cooperación Interagencial (IRAC; por sus siglas en inglés) y el programa para el Manejo de Residuos Peligrosos en King County.

