

Propuesto de remover el Sitio de la empresa Tiendas Fred Meyer, Inc. de la Lista de Sitios Peligrosos

Periodo de Comentario Público: 29 de mayo – 29 de junio, 2015

El Departamento de Ecología del Estado de Washington (Ecología) propone remover el Sitio de la empresa Tiendas Fred Meyer, Inc. de la Lista de Sitios Peligrosos. Este Sitio está ubicado en 1900 SE Calle Sedgewick en Port Orchard, WA.

Ecología incluyó la propiedad a la Lista de Sitios Peligrosos en 1991. El Sitio fue examinado por medio de un Categorización de Peligro del Sitio (SHA, por sus siglas en inglés) y fue categorizado como “3” según el Método de Clasificación de Washington (WARM, por sus siglas en inglés). El WARM utiliza una escala de clasificaciones de 1 a 5, donde “1” representa el peligro mayor y “5” representa el peligro menor. Este método de clasificación estima el peligro potencial a la salud humana y al medio ambiente con relación a otros sitios existentes en el Estado de Washington.

Ecología y el dueño anterior de la propiedad firmaron un Decreto de Consentimiento en 1992 para investigar y limpiar la contaminación presente en el sitio. La empresa Tiendas Fred Meyer, Inc. compró la propiedad en 1999 y siguió haciendo acciones independientes de limpieza que fueron consistentes con el Decreto de Consentimiento.

En abril de 2011, Ecología completó el Decreto de Consentimiento con el dueño anterior y entró en negociaciones con la empresa Tiendas Fred Meyer, Inc. para un Orden de Acuerdo. El orden describirá las acciones finales de limpieza y el monitoreo del agua subterránea. El orden fue firmado en mayo de 2012.

Entre 1995 y 2013, también se llevaron a cabo acciones correctivas (de limpieza) en el Sitio para remover sustancias petroleras. Estas acciones correctivas fueron exitosas en remover una cantidad significativa de gasolina de los suelos y agua subterránea debajo del Sitio. Se han notado una reducción consistente de los niveles de gasolina y BTEX en el agua subterránea debajo del Sitio después de las acciones correctivas.

Las acciones correctivas terminaron en noviembre de 2013 y el monitoreo pos-remediación comenzó. El monitoreo ha confirmado que el Sitio está cumpliendo con las normas estatales de limpieza para la protección de la salud humana y del medio ambiente. Entonces, se puede remover este Sitio de la Lista de Sitios Peligrosos.

Para obtener más información en español o traducciones de otros materiales, favor de comunicarse con Gregorio Bohn a (509) 454-4174 o por correo electrónico a preguntas@ecy.wa.gov. Debe hacer referencia al Sitio de la empresa Tiendas Fred Meyer, Inc.

Por favor de enviar sus comentarios escritos a Dale Myers, Site Manager, Washington State Department of Ecology, 3190 160th Ave SE, Bellevue, WA 98008, o por correo electrónico a dale.myers@ecy.wa.gov.

