

ទីតាំងសម្ភាររបស់ Mt Baker Properties



ទីតាំងសម្ភាររបស់ Mt Baker

ទំនាក់ទំនង និងព័ត៌មាន

ទទួលយកមតិយោបល់:

ថ្ងៃទី28 ខែតុលា – ថ្ងៃទី26 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2019

ប្រគល់ជូនមតិយោបល់តាមអនឡាញតាមរយៈ:

<http://bit.ly/MtBakerComments>

ឬ មតិយោបល់ និងសំណួរ:

Sandra Matthews អ្នកគ្រប់គ្រងទីតាំងកម្មវិធីសម្ភារជាតិពុល
3190 160th Avenue SE
Bellevue, WA 98008
អ៊ីម៉ែល: Sandra.Matthews@ecy.wa.gov
ទូរសព្ទ: 425-649-7206

គេហទំព័រទីតាំង:

<http://bit.ly/MtBakerProperties>

ទីតាំងត្រួតពិនិត្យឯកសារ:

Beacon Hill Public Library
2821 Beacon Ave South
Seattle, WA 98144
ទូរសព្ទ: 206-684-4711

Ecology NW Regional Office
3190 160th Avenue SE
Bellevue, WA 98008
ទូរសព្ទសម្រាប់ការណាត់ជួប:
425-649-7190

អត្តសញ្ញាណទីតាំងអគារ:

96127971, 42746846

អត្តសញ្ញាណការសម្ភារទីតាំង: 13054

ផែនការសម្ភារដែលមានសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ

សមាគមលំនៅដ្ឋាន Mt. Baker Housing Association (MBHA) កំពុងសម្ភារទីតាំងសម្ភាររបស់ Mt Baker Properties (ហៅកាត់ថា "ទីតាំង") នៅក្នុងទីក្រុង ដោយមានការឃ្នាំមើលពីក្រសួងអេកូឡូស៊ី (ហៅកាត់ថា "អេកូឡូស៊ី")។ ឯកសារមួយចំនួនបានកាត់តែងឡើងសម្រាប់ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចដំណើរការនេះ ហើយនៅពេលនេះកំពុងត្រូវបានប្រគល់ជូនសាធារណៈជនដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់។

ក្រសួងអេកូឡូស៊ី សូមអញ្ជើញអ្នកឲ្យចូលរួមពិនិត្យមើលឡើងវិញ និងផ្តល់មតិយោបល់ទៅលើឯកសារដូចខាងក្រោម៖

- **Prospective Purchaser Consent Decree (PPCD, វិសោធនកម្មលើកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អនាគតអ្នកទិញ)** – ណែនាំ MBHA ឲ្យអនុវត្តការសម្ភារនៅតាមទីតាំង។
- **Remedial Investigation/Feasibility Study Report (RI/FS, របាយការណ៍ស្តីពីការសិក្សាអង្កេតកែតម្រូវ/ការសិក្សាអំពីសមិទ្ធិលទ្ធភាព)** – ពិពណ៌នាអំពីការបំពុលនៅតាមទីតាំង និងវាយតម្លៃលើជម្រើសចំនួនប្រាំសម្រាប់ការសម្ភារ។
- **Draft Cleanup Action Plan (DCAP, ពង្រាងផែនការសម្ភារសម្រាប់សម្អាត)** – ពិពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្រសម្អាតដែលនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបំពុល និងបញ្ជាក់អំពីស្តង់ដារនិងលក្ខខណ្ឌតម្រូវនានាស្តីពីសម្ភារនៅតាមទីតាំង។
- **ការវាយតម្លៃស្ថានភាពសរុប State Environmental Policy Act (SEPA, សកម្មភាពគោលនយោបាយបរិស្ថានរបស់រដ្ឋ) និង Determination of Non-Significance (DNS, ការកំណត់អំពីសារៈសំខាន់)** – ការវាយតម្លៃនិងការកំណត់របស់ក្រសួងអេកូឡូស៊ី ដែលសកម្មភាពសម្ភារបណ្តោះអាសន្ននេះ ទំនងជាមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់បរិស្ថាននោះទេ។

ការប្រជុំសាធារណៈ និងព្រឹត្តិការណ៍សាធារណៈ

ក្រសួងអេកូឡូស៊ី នឹងប្រារព្ធកិច្ចប្រជុំសាធារណៈ និងព្រឹត្តិការណ៍សាធារណៈណាមួយដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីទីតាំង និងទទួលយកមតិយោបល់នានា។

ថ្ងៃពុធ ទី6 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2019 វេលាម៉ោង 6 - 8 យប់
បន្ទប់ប្រជុំ Mt Baker Village
2580 29th Avenue South
Seattle, WA 98144

សេវាករណ៍ប្រឹក្សា/បកប្រែផ្ទាល់មាត់ នឹងមានផ្តល់ជូនជាភាសាអេស្ប៉ាញ ចិន វៀតណាម និងខ្មែរ។

សារការទីតាំង

ទីតាំងនេះ ស្ថិតនៅចំណុចប្រសព្វនៃផ្លូវ South McClellan និងផ្លូវ MLK Way South នៅក្នុងទីក្រុង Seattle ។ វាផ្សំឡើងដោយទីតាំងអចលនទ្រព្យចំនួនប្រាំកន្លែង។ ទីតាំងអចលនទ្រព្យចំនួនបួនកន្លែង ស្ថិតនៅអាសយដ្ឋានលេខ 2802, 2806, 2810, និង 2864 វិថី South McClellan Street ត្រូវបានហៅជាមួយ "ដីឡូត៍ McClellan Parcels"។ ទីតាំងអចលនទ្រព្យទីប្រាំ គឺជាអតីតស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្លូវ 2800 MLK Way South, នៅខាងកើតភាគខាងត្បូងនៃចំណុចប្រសព្វ និងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "អតីតដីឡូត៍ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ" (សូមមើលផែនទីនៅទំព័រ 5)។

អតីតស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ក៏ធ្លាប់ជាកន្លែងអាជីវកម្មថែទាំនិងជួសជុលរថយន្តផងដែរ ដែលបានដំណើរការចាប់ពីពាក់កណ្តាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1950 រហូតដល់ពាក់កណ្តាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 2000 ។ វាមានគ្មានមនុស្សស្នាក់នៅទេ ប៉ុន្តែមានអគារនៅទីនោះ។ អតីតហាងបោកគក់មួយកន្លែង មានទីតាំងស្ថិតនៅវិថី 2864 South McClellan ។ វាបានដំណើរការចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1940 រហូតដល់ចុងឆ្នាំ 2018 និងជាប្រភពនៃការបំពុលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោកគក់នៅក្រោមក្បាលដី McClellan និងទីតាំងអចលនទ្រព្យនិងផ្លូវសម្រាប់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្សេងទៀតនៅជុំវិញនោះ។

នៅក្នុងឆ្នាំ 2016, ក្រសួងអេកូឡូស៊ី និង MBHA បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវច្បាប់មួយដែលមានឈ្មោះថា **Prospective Purchaser Consent Decree (PPCD)** ដើម្បីធ្វើការអង្កេត និងសម្អាតទីតាំងនេះ។ MBHA កំពុងដំណើរការការសម្អាតទីតាំងចំនួនប្រាំកន្លែង ដើម្បីឱ្យខ្លួនអាចអភិវឌ្ឍទីតាំងទាំងនេះទៅជាលំនៅដ្ឋានដែលមានតម្លៃថែរក្សាមួយនៅក្នុងទីក្រុង Seattle។ ការសិក្សាអង្កេតលើបរិស្ថាន ត្រូវបានចប់សព្វគ្រប់ ហើយវិធីសាស្ត្រសម្អាតទីតាំងនេះត្រូវបានធ្វើការវាយតម្លៃ។



អតីតហាងជួសជុលរថយន្ត និងស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ



កន្លែងបោកគក់ Mr Baker

ការសិក្សាអង្កេតលើទីតាំង និងការបំពុល

ការសិក្សាអង្កេតកែតម្រូវនៅតាមទីតាំងបានរកឃើញថាជាកុំរលាយ និងអ៊ីដ្រូកាបូននៃប្រេងសាំងបានមកពីកន្លែងបោកគក់ និងអតីតស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ/ការដំណើរការជួសជុលរថយន្ត បានបំពុលទៅដល់ដី និងទឹកក្រោមដី។ សារធាតុតុលមួយចំនួន ក៏បញ្ចេញចំហាយបំភាយទៅក្នុងខ្យល់អាកាសផងដែរ។ សារធាតុតុលទាំងនេះ ត្រូវតែធ្វើការដោះស្រាយក្រោមច្បាប់ស្តីពីការសម្អាតរបស់រដ្ឋ Washington គឺច្បាប់ Model Toxics Control Act (MTCA, បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការគ្រប់គ្រងសារធាតុតុលគំរាម)។

ជម្រើសនៃការសម្អាត

ការសិក្សាស្តីពីសមិទ្ធិលទ្ធភាពបានបង្កើតនូវជម្រើសចំនួនប្រាំ ដែលត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់ទីតាំងនេះ។ វាបានវាយតម្លៃទៅលើជម្រើសស្តីពីអចិន្ត្រៃយ៍ភាពប្រសិទ្ធភាព លទ្ធភាពការពារ និងលទ្ធភាពនៃការអនុវត្ត ហានិភ័យរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែង ក្តីកង្វល់ជាសាធារណៈ និងផ្លែចំណាយ។ តាមរយៈនេះ ជម្រើសដែលនិយមប្រើប្រាស់ ត្រូវបានកំណត់ និងភាគតែងឡើងទៅក្នុងផែនការសកម្មភាពសម្អាត (សូមមើលទំព័រទី 3)។

ពង្រាងផែនការសកម្មភាពសម្អាត

DCAP ពិពណ៌នាអំពីជម្រើសសម្អាតជាទីពេញនិយម ដែលត្រូវបានកំណត់នៅក្នុង FS ថាជាសកម្មភាពសម្អាតដែលបានជ្រើសរើសសម្រាប់ទីតាំងនេះ។ ផែនការនេះរួមមានសកម្មភាពសម្អាតដូចខាងក្រោម៖

- ការដឹកកាយដី៖ ដឹកកាយដីដែលជាប្រភពសម្រាប់ការបំពុលទឹកក្រោមដី។
- ការគ្រប់គ្រងស្ថាប័ន៖ ប្រើប្រាស់ការគ្រប់គ្រងផ្នែករដ្ឋបាលឬផ្នែកវិស្វកម្ម ដើម្បីបង្ការការប្រឈមទៅនឹងជាតិពុលដូចជាការបិទគម្រប រចាងចំហាយបំបាត់ ប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយសម្ពាធក្រោមប្លង់សេ (sub-slab depressurization systems) និងការរឹតត្បិតលើប្លង់កម្មសិទ្ធិ។
- ការធ្វើវេជ្ជកម្មគីមីនៅនឹងកន្លែង៖ បាញ់បញ្ចូល ឬដាក់សារធាតុគីមី (ដូចជាធាតុដែកដែលមានវាឡង់សូន) ទៅក្នុងទឹកក្រោមដីដែលធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មជាមួយសារធាតុពុលតាមរយៈវេជ្ជកម្មគីមី។
- ភាពកករិទ្ធនៃដីនៅនឹងកន្លែង៖ កាត់បន្ថយលទ្ធភាពអាចជ្រាបចេញបាននៃដីដែលបានបំពុល ដោយការលាយចូលគ្នានៃដីនៅតាមទីតាំង និងការបន្ថែមប្រតិកម្មដែលមានលក្ខណៈស្លឹកដាប់ ដើម្បីធ្វើឱ្យដីកករិទ្ធ និងបង្ការការជ្រាបនៃសារធាតុពុលចូលទៅក្នុងទឹកក្រោមដី។
- ការកាត់បន្ថយតាមបែបធម្មជាតិដែលមានការគ្រប់គ្រង៖ ត្រួតពិនិត្យយ៉ាងសកម្មលើការកម្ចាត់សារធាតុពុលចេញពីទឹកក្រោមដីតាមរយៈប្រតិកម្មដែលកើតមានតាមធម្មជាតិដូចជាការលាយបែបដីសាស្ត្រ ការស្រូប ការពង្រាវ និងរបាយ។
- MBHA នឹងត្រួតពិនិត្យរាល់ការធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មទាំងអស់ក្រោយពេលសម្អាត ដើម្បីធានាថាពួកគេមានដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រសួងអេកូឡូស៊ី។


តារាងត្រួតពិនិត្យ SEPA និងការកំណត់អំពីភាពមិនចាំបាច់

SEPA តម្រូវឱ្យមានការពិចារណាទៅលើផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាននៃគម្រោងនេះ។ ក្រសួងអេកូឡូស៊ី បានធ្វើការវាយតម្លៃលើការងារគម្រោងនិងការសម្អាត ដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុង DCAP និងបានកំណត់ថាវាអាចនឹងមិនមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានគួរឱ្យកត់សម្គាល់ណាមួយទៅលើបរិស្ថាននោះទេ។


តើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលបន្ទាប់?

ក្រោយរយៈពេលផ្តល់មតិយោបល់រយៈពេល 30 ថ្ងៃមក ក្រសួងអេកូឡូស៊ីនឹងពិនិត្យមើល និងឆ្លើយតបទៅកាន់មតិយោបល់នានាដែលទទួលបានពីរយៈពេលផ្តល់មតិយោបល់សាធារណៈនេះ។ ក្រសួងអេកូឡូស៊ី នឹងពិចារណាលើមតិយោបល់ទាំងអស់ដែលទទួលបាន និងអាចកែតម្រូវឯកសារនានាដោយផ្អែកលើមតិយោបល់របស់អ្នក។ បន្ទាប់ពីនោះមក របាយការណ៍ RI/FS និង DCAP នឹងធ្វើការពិនិត្យសម្រេចចុងក្រោយ។ ទីតាំងនេះនឹងបន្តកិច្ចដំណើរការដើម្បីធ្វើការសម្អាត។


កិច្ចដំណើរការសម្អាតរបស់ក្រសួងអេកូឡូស៊ី



ផែនការសម្រាប់ការបំពុល និងការសម្អាតនៅទីតាំងសម្បត្តិរបស់ *Mt Baker Properties*



ទីតាំងសម្ភាររបស់ Mt Baker Properties និងទីតាំងជុំវិញ



En Espanol

El Departamento de Ecología esta anunciando el periodo de comentario público relacionado a la limpieza ambiental del sitio Mt Baker Properties Cleanup Site. Ecología también organizará una reunión pública para este sitio. Servicios de traducción e interpretación en español estarán disponibles. **La reunión será: miércoles 6 de noviembre de 2019; 6 – 8 PM, Sala de Reuniones de Mt. Baker Village, 2580 29th Avenue South, Seattle, WA 98144.** Para obtener este documento, o más información sobre este sitio en español, favor de comunicarse con Gretchen Newman al 360-407-6097 o preguntas@ecy.wa.gov

Vietnamese

Bo Mo i Sinh tho ng ba o ðe n co ng chu ng ve khung thờ i gian go p y cho co ng ta c la m sa ch mo i trườ ng khu vu c Mt Baker Properties Cleanup Site. Bộ Môi Sinh - Ecology sẽ tổ chức buổi họp cộng đồng cho địa điểm này. Thông dịch viên tiếng Việt sẽ có mặt tại buổi họp: **Thứ Tư, ngày 6 tháng 11 năm 2019 - Từ 6pm-8pm, Phòng họp Mt Baker Village, 2580 29th Avenue South, Seattle, WA 98144.** Ne u quy vi muo n nha n ta i lie u na y ba ng tie ng Vie t hoa c ca n the m tho ng tin, xin lie n he o ng Lie m Nguye n 360-407-6955, ðie n thư: Lngu461@ecy.wa.gov

Chinese

華盛頓州生態管理署邀請公眾對 Mt Baker 地產清理工作的清理行動計劃草案動提供建意見。 欲了解更多信息， 或要求翻譯服務， 請致電林昊 (425) 649-7487, 電子郵件 sunny.becker@ecy.wa.gov, 華盛頓州生態管理署將主辦一個公眾建議會議。會議中有中文翻譯服務。 會議將在： 2019 年 11 月 6 日， 星期三; 下午 6-8, Mt Baker Village Meeting Room, (貝克山村會議室), 2580 29th Avenue South, Seattle, WA 98144

Khmer

ក្រសួងអេកូឡូស៊ី (Ecology) កំពុងប្រកាសអំពីរយៈពេលផ្តល់មតិយោបល់ជាសាធារណៈសម្រាប់ទីតាំងសម្ភាររបស់ Mt Baker Properties។ រយៈពេលផ្តល់មតិយោបល់នេះ នឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី28 ខែតុលា – ថ្ងៃទី26 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2019។ ក្រសួងអេកូឡូស៊ី (Ecology) ក៏នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាធារណៈមួយសម្រាប់ទីតាំងនោះផងដែរ។ សេវាកម្មប្រែកម្រិត និងសេវាកម្មប្រែផ្លូវមាត់ជាភាសាខ្មែរ នឹងមានផ្តល់ជូន។ កិច្ចប្រជុំនេះ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅ៖
 ថ្ងៃពុធ ទី6 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2019 វេលាម៉ោង 6 - 8 យប់
 បន្ទប់ប្រជុំ Mt Baker Village
 2580 29th Avenue South, Seattle, WA 98144



Toxics Cleanup Program

3190 160th Ave SE
Bellevue, WA 98008

ចូលរួមទៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអំពីការសម្អាត!



ទីតាំងសម្អាតរបស់ Mt Baker Properties

ក្រសួងអេកូឡូស៊ី កំពុងស្វែងរកការផ្តល់មតិយោបល់ជាសាធារណៈស្តីពី ពង្រាងផែនការសម្អាត និងឯកសារពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ទីតាំងសម្អាតរបស់ Mt Baker Properties ។ សូម មើលផ្នែកខាងក្នុងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត!

រយៈពេលផ្តល់មតិយោបល់ជាសាធារណៈ

ថ្ងៃទី28 ខែតុលា - ថ្ងៃទី26 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2019 ។

ការប្រជុំជាសាធារណៈ

ថ្ងៃពុធ ទី6 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2019
បន្ទប់ប្រជុំ Mt Baker Village
2580 29th Avenue South
Seattle, WA 98144

សំណើសុំការសម្របសម្រួល៖ ដើម្បីស្នើសុំការសម្របសម្រួល រួមទាំងឯកសារជាទម្រង់ណាមួយសម្រាប់អ្នកដែលមានកម្សៅចក្តី សូមទូរសព្ទទៅក្រសួងអេកូឡូស៊ីតាមរយៈលេខ 360-407-7668 ឬចូលទៅកាន់ <https://ecology.wa.gov/accessibility> ។ អ្នកដែលមានកម្សៅផ្នែកស្តាប់អាចទូរសព្ទទៅសេវាបញ្ជូនបន្តរបស់រដ្ឋ Washington តាមរយៈលេខ 711 ។ អ្នកដែលមានពិការភាពផ្នែកភាសានិយាយ អាចហៅទៅខ្សែទូរសព្ទ TTY តាមរយៈលេខ 877-833-6341 ។