

Limpieza del vertedero de Pasco: Contaminación reciente de las aguas subterráneas



Se aceptan comentarios:

20 de noviembre de 2024 a las
5:00 p. m.
20 de enero de 2025 a las
11:59 p. m.

Enviar comentarios

En línea: <https://go.ecology.wa.gov/CommentPascoLandfill>

Correo postal:

Jeremy Schmidt, gerente del sitio
4601 N. Monroe St.
Spokane, WA 99205

Correo electrónico:

Jeremy.Schmidt@ecy.wa.gov

¿Tiene alguna pregunta?

509-724-1164

Revisar documentos

En línea:

<https://go.ecology.wa.gov/PascoLandfill>

Impreso:

Para solicitar documentos impresos comuníquese con Erika Beresovoy a Erika.Beresovoy@ecy.wa.gov o al (509) 385-2290.

Información del Sitio

Dirección:
Kahlotus Rd. & Hwy 12
Pasco, condado Franklin

ID del sitio de la instalación: 575
ID del sitio de limpieza: 1910

El sistema de tratamiento térmico para la contaminación del suelo en la Zona A del vertedero de Pasco.

Enmienda al orden legal y al plan de limpieza lista para revisión y comentarios públicos

De abril de 2021 a junio de 2022, se retiraron más de 35,000 tambores de desechos peligrosos de la Zona A (ver mapa, página 2) del vertedero de Pasco cerrado y se trasladaron para su disposición segura a Grand View, Idaho, y a Arlington, Oregon. Desde abril 2024, el tratamiento térmico subterráneo ha eliminado y destruido aproximadamente 9,100 libras de químicos del suelo contaminado alrededor del área donde se enterraron los tambores.

Recientemente, algunos químicos eliminados durante el proceso de tratamiento no fueron capturados completamente por el sistema y se desplazaron hacia el agua subterránea. El agua subterránea no es una fuente de agua potable en la zona y las personas no están en riesgo actualmente. El aumento de la recuperación química en la Zona A está en marcha para corregir esta situación.

Lo invitamos a revisar y comentar la Orden de Cumplimiento enmendada para abordar la contaminación del agua subterránea.

El Departamento de Ecología exige a las partes responsables de la limpieza lo siguiente:


- Que aumenten el monitoreo de agua subterránea y traten la contaminación reciente del agua subterránea para contenerla
- Que protejan la calidad del aire en los edificios cercanos y evalúen si los niveles de contaminantes en el agua subterránea podrían provocar concentraciones inseguras de contaminantes en interiores

La Orden de Cumplimiento enmendada incluye el Plan de Acción de Limpieza, el alcance del trabajo y un cronograma para completar las nuevas actividades.

Próximos pasos

La enmienda a la Orden de Cumplimiento entró en vigor el 20 de noviembre, el día que la emitimos. Las partes responsables de la limpieza ya comenzaron el trabajo solicitado para abordar la situación lo más rápido posible. Trabajamos de cerca con ellos para asegurar la seguridad pública.

Planificamos un período de comentarios de 60 días para permitir que las personas tengan más de 30 días para responder después de que la comunidad reciba este aviso por correo. Realizaremos una reunión pública si 10 o más personas lo solicitan.



La Zona A está en la parte sur del vertedero de Pasco. El agua subterránea generalmente fluye hacia el suroeste.