

Sitio de limpieza: Debocks Main Street Texaco

Ecología desea informarle y pedir sus comentarios sobre la limpieza de la contaminación en el sitio Debocks Main Street Texaco, ubicado en 100 W, 101 W y 101 E Wine Country Road, Grandview. Le invitamos a comentar sobre el **Plan de Trabajo para la Investigación Correctiva (IC)**, que describe cómo se investigará la contaminación, entre el **10 de octubre y el 10 de noviembre de 2025**.

En el sitio, donde operaron estaciones de servicio y combustible desde la década de 1920, hubo fugas y derrames de **gasolina, diésel y otros productos derivados del petróleo**, contaminando el suelo y agua subterránea. Los productos derivados del petróleo contienen químicos nocivos para la salud humana y el ambiente.

Ecología está supervisando la limpieza del sitio y mantendrá informado al público durante todas las etapas del proceso.



Cronograma

- 1995: Remoción de los tanques de almacenamiento subterráneos; se halla contaminación del suelo y agua subterránea
- 1998: Instalación de los primeros pozos de monitoreo
- 2003: Excavación de algunos suelos contaminados
- 2017-2024: Investigación para hallar las fuentes de contaminación de varias propiedades
- Ahora: Plan de Trabajo de Investigación Correctiva (IC)



**DeBocks Main Street
Texaco**

Cleanup Site ID: 6910
Facility Site ID: 94369212



Toxics Cleanup Program
1250 West Alder Street
Union Gap, WA 98903



Envíe sus comentarios

**10 de octubre – 10
de noviembre,
2025**

Plan de Trabajo para la Investigación Correctiva (IC)

<https://apps.ecology.wa.gov/cleanupsearch/site/6910>



¿Preguntas?

509-571-4708

chelsea.wisotzkey@ecy.wa.gov



Para acomodaciones ADA

Tel. de Ecología: 509-406-6931.

Email: rhonda.luke@ecy.wa.gov