



Leyenda

- Muestra de Gas en el Suelo
- S Muestra de Gas en el Sistema de Alcantarillado
- Investigación del Aire Interior/Intrusión de Vapor debajo de la Losa, Edificios Comerciales/Industriales (2012, 2013, 2015 y 2016)

Base Map Source: Geometrix 2003; Parcel Data Source: King County 2015; Aerial Photo Source: Esri World Imagery.

Boeing Auburn
Remedial Investigation
Auburn, Washington

**Commercial/Industrial Vapor Intrusion
Assessment Area**

Figure
1