

# Embotelladora Coca Cola Bellingham

## CONTACTOS e INFORMACION

### Se aceptan comentarios:

Julio 14 - Agosto 14, 2017

### Información de Contactos

**Gretchen Newman**

#### Informacion en español

Teléfono: (360) 407-6097

Correo electrónico:  
preguntas@ecy.wa.gov

### Lugares para revisar documentos:

#### Washington State Department of Ecology – Northwest Regional Office

3190 160<sup>th</sup> Ave S.E.  
Bellevue, WA 98008

Llame para hacer una cita:  
Sally Perkins

Teléfono: (425) 649-7190

Enviar correos electrónicos a:  
nwro\_public\_request@ecy.wa.gov

#### Bellingham Public Library Fairhaven Branch

1117 12th Street  
Bellingham, WA 98225

Teléfono: (360) 778-7188

#### Sitio Web de la Embotelladora Coca Cola:

<https://fortress.wa.gov/ecy/gsp/Sitepage.aspx?csid=6428>

**Sitio de Instalación ID No.  
64254993**

**Sitio de Limpieza ID No. 6428**

## Propuesta para Remover de la Lista de Sitios Peligrosos la Embotelladora Coca Cola Bellingham WA

El Departamento de Ecología del Estado de Washington (Ecología) propone quitar de la Lista de Sitios Peligrosos la Embotelladora Coca Cola Bellingham (Sitio). El sitio está ubicado en el 2101 South Woburn Street en Bellingham, Washington. Ecología incluyó la propiedad en la Lista de Sitios Peligrosos en el 2011, y clasificó al sitio como "3" según el Método de Clasificación de Washington.

Al final de la década de los 1970s, un tanque subterráneo para almacenamiento de combustible (UST por sus siglas en inglés) de 2,000-galones fue instalado para proveer combustible a los vehículos de la Coca Cola. En 1989, un derrame de aproximadamente 100 galones de combustible diésel fue reportado a Ecología.

Entre 1999 a 2014, múltiples trabajos de limpieza fueron llevados a cabo para remediar la contaminación en el suelo y agua subterránea. Un total de 5,529 toneladas de suelo impactado fueron removidas del sitio y transportadas a una instalación permitida. Muestras de suelo tomadas de las excavaciones confirmaron que no se exceden los estándares estatales de limpieza.

Entre 2014 y 2015, muestras de agua subterránea tomadas en cinco pozos de monitoreo fueron analizadas durante cuatro trimestres consecutivos. Los resultados mostraron que las concentraciones en el agua subterránea estaban por debajo de los niveles estatales de limpieza.

Ecología determinó que el trabajo de limpieza en el Sitio cumple con los estándares estatales de limpieza para suelo y agua subterránea que son seguros para la salud humana y el medio ambiente. Por lo cual, Ecología propone remover de la lista de Sitios Peligrosos al Sitio.

### Se Invita el Comentario del Público

Ecología solicita su participación. Envíe sus comentarios por escrito a Grant Yang a [grant.yang@ecy.wa.gov](mailto:grant.yang@ecy.wa.gov) o por correo normal al 3190 160th Avenue SE, Bellevue, WA 98008.

Para solicitar acomodaciones ADA por incapacidades, o material impreso en un formato para personas con discapacidad visual, llame a Ecología al (425) 649-7117 o visite <http://www.ecy.wa.gov/accessibility.html>. Personas con discapacidad auditiva pueden llamar al Servicio de Retransmisión de Washington al 711. Personas con discapacidad del habla pueden llamar TTY al 877-833-6341.

