

Orden Acordada Texaco Strickland



6808 196th Street SW, Lynnwood WA 98036

CONTACTOS e INFORMACIÓN

Se aceptan comentarios:

Del 8 de Julio al 6 de Agosto de 2018

Enviar comentarios a:

Dale Myers, Site Manager
Toxics Cleanup Program
3190 160th Ave S.E.
Bellevue, WA 98008
Teléfono: (425) 649-4446
E-mail: dale.myers@ecy.wa.gov

Por favor en sus comentarios haga referencia a "Texaco Strickland".

Lugares para revisar los documentos:

**Department of Ecology
Northwest Regional Office**
3190 160th Avenue SE
Bellevue, WA 98008
Llamar para concertar cita al:
(425) 649-7190

Lynnwood Public Library
19200 44th Avenue W
Lynnwood, WA 98036
Teléfono: (425) 778-2148

Sitio web:

[http://ecyaptcp/gsp/SitePage.aspx?
csid=12541](http://ecyaptcp/gsp/SitePage.aspx?csid=12541)

Facility Site ID: 27496218
Cleanup Site ID: 12541

Se invita el comentario del público

Ecología entrará a un acuerdo legal llamado una Orden Acordada con Personas Potencialmente Responsables (PLPs por sus siglas en inglés): Chevron Environmental Management Company y Strickland Real Estate Holdings LLC.

La Orden Acordada requiere que las PLPs lleven a cabo una Investigación Correctiva (RI por sus siglas en inglés) y un Estudio de Factibilidad (FS por sus siglas en inglés) y que preparen un Borrador del Plan de Acción de Limpieza (DCAP por sus siglas en inglés). Las PLPs prepararán un Reporte de RI/FS describiendo la investigación de la contaminación en el Sitio y evaluarán alternativas de limpieza. El DCAP describe como la alternativa de limpieza elegida será llevada a cabo.

Le invitamos a revisar y comentar sobre los siguientes documentos:

- **Borrador de la Orden Acordada**
- **Borrador del Plan de Participación del Público**

El Plan de Participación del Público describe la forma en que Ecología informará a la comunidad acerca de las actividades en el Sitio y sobre las oportunidades para participar en el proceso de limpieza.

Antecedentes del sitio

La contaminación fue causada por una antigua estación de servicio y de cambio de aceite. Una gasolinera operó en el Sitio entre los años 1959 a 1974. En 1977 una instalación de cambio de aceite comenzó operaciones en el Sitio. En 1995, varios tanques subterráneos de almacenamiento con productos de petróleo fueron puestos fuera de servicio en su lugar y uno fue removido. Jiffy Lube tomó control de las operaciones desde el 2004 hasta el 2006 cuando la instalación cerró. Actualmente, Aloha Café opera una cafetería en la propiedad.

Sustancias químicas preocupantes

Productos derivados del petróleo (gasolina, diésel, hidrocarburos Totales de petróleo de aceite), benceno, tolueno, etilbenceno, y xileno (BTEX por sus siglas en inglés) en el suelo y el agua subterránea. Naftalina solamente en el suelo.

¿Qué ocurrirá después?

Si no se hacen cambios significativos, los documentos serán finalizados y el trabajo de RI comenzará en el otoño de 2018. La próxima oportunidad para comentario público se espera sea -cuando el DCAP se complete en el verano de 2019.



Acomodaciones Especiales: Para solicitar materiales en un formato para personas con discapacidad visual, visite <https://ecology.wa.gov/accessibility>, llame a Ecología al 425-649-700, al Servicio de Retransmisión al 711, o TTY 877-833-6341.